

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Kingspan Mineral Insulation GmbH
Betriebsname	Steinwollewerk Ronneburg
Betriebsanschrift (Standort)	07580 Ronneburg, Paitzdorfer Straße 62
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Mineralfaserdämmstoffen
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	3f Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe, einschließlich der Herstellung von Mineralfasern
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	2.11.1 (G, E); 8.11.2.4 (V); 8.12.2 (V)
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	1

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Greiz Amt für Umwelt Untere Immissionsschutzbehörde
Postanschrift	Dr.-Rathenau-Platz 11 07973 Greiz
Kontakt	umweltamt@landkreis-greiz.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	11.05.2026
Datum des Berichtes	03.06.2026
Übersendung des Berichtes an Betreiber am	03.06.2026

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Zulassungsbescheid des TLUBN Nr. 08/20 vom 21.04.2021; Anzeige 49/23/A; Anzeige 11/24/A; Anzeige 54/23/A; Anzeige 77/24/A; Anzeige 15/26/A
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde (vorbeugender Brandschutz)
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt
- Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/> § 22 VAwS	
<input type="checkbox"/> §§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/> § 29b BImSchG	
<input type="checkbox"/> Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	Überprüfung des genehmigungskonformen Anlagenbetriebes gemäß Genehmigungsbescheid Nr. 08/20 bei angekündigter Überwachung gem. § 52a Abs. 4 BImSchG
----------------------	---

6. Prüffthemen

- Luftschadstoffe / Gerüche
 Lärm
 Abfall
 Abwasser
 wassergefährdende Stoffe
 Boden
 Betriebssicherheit
 Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	Kontrolle des Anlagenbetriebes der Anlage zur Herstellung von Mineralfasern (Nr. 2.11.1 G E), der Anlage zur Herstellung von Briketts (Nr. 8.11.2.4 V), der Anlage zur Lagerung von Briketts (Nr. 8.12.2 V)
------------------------------------	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> wesentliche Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen	1. Auf dem Betriebsgelände werden ungenehmigte Abfalllager für	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt

	<p>Kupolofenschlacke betrieben.</p> <p>2. Es wird ein ungenehmigtes Rohwarenlager für Mineralstoffe betrieben.</p> <p>3. Die Abfallaufbereitungsanlage wird unter freiem Himmel betrieben. Die Stangenmühle zum Zerkleinern der Mineralfaserdämmstoffe, die Fördereinrichtungen und Befüllleinrichtungen sind nicht überdacht.</p> <p>4. Für die kontinuierliche Überwachung der Emissionen im Abgas der Quellen E 01.1, E 01.2 und E 01.3 sind die automatischen Mess- und Auswerteeinrichtungen teilweise noch nicht einsatzbereit.</p> <p>5. Es wurden Änderungen an Lagereinrichtungen durchgeführt ohne, dass diese zumindest angezeigt wurden</p> <p>6. Staubverschmutzungen durch Behälter welche nicht korrekt gekapselt sind</p> <p>7. Eine Sammelstelle ist blockiert, Ein Unterflurhydrant ist nicht zugänglich</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung</p> <p><input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung</p> <p><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen</p>
<p><input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen</p>		<p><input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung</p> <p><input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen</p> <p><input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung</p>

8. Bemerkung:

Innerhalb von 6 Monaten erfolgt die nächste Vor-Ort-Besichtigung.